



Zakład Geologiczny GEOSERVIS 12-100 Szczytno Lipowiec 9			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>otwór numer 1</b>					Zał.Nr: 4			
								Wiertnica: MWG-6			
Miejscowość: Mazuchówka Gmina: Wydminy Powiat: giżycki Województwo: warmińsko-mazurskie			Obiekt: odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 136019N Inwestor: Pan Rafał Sitek Wiercenie: Zakład Geologiczny "GEOSERVIS" Nadzór geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki			System wiercenia: okrężny Rzędna: 133.30 m n.p.m. Skala 1 : 100      Data wiercenia: 2014-04-28					
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 2.50				2.50	torf, czarny z domieszką namułu z domieszką humusu	T+Nm+H	I	w	ln	
					10.00	Piasek drobny, żółty	Pd	II	nw	szg	0.45